


ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokumentacja fotograficzna




Fot.1. Budynek nr 78, mieszkanie nr 4. Rysy na ścianie kominowej.



Fot. 2. Budynek nr 78. I piętro, rysy na klatce schodowej.



Fot.3. Budynek nr 78, mieszkanie nr 6. Rysy na suficie przy ścianie szczytowej.




Fot.4. Budynek nr 78, ściana szczytowa. Rysy na ścianie przybudowanego komina.



Fot.7. Budynek nr 78, elewacja tylna. Widoczne są ubytki tynków oraz zabudowa balkonów.



Fot.8. Jak na fot.7, fragment dolny.



Fot.5. Jak na fot.4, zbliżenie rys w górnej części.



Fot.6. Jak na fot.4. Widok z boku na przybudowany komin.



Fot.9. Budynek nr 78. Zarysowania w dolnej części elewacji frontowej.



Fot. 10. Jak na fot.9, inny fragment.



Fot.11. Jak na fot. 9, inny fragment.



Fot.12. Budynek nr 78, fragment górnej części elewacji frontowej.



Fot.13. Elewacja tylna.



Fot.14. Budynek nr 74, wejście od ulicy. Rysy w ścianie.



Fot.15. Jak na fot. 14, inne miejsce.




Fot.16. Budynek nr 74, mieszkanie nr 3. Rysy na ścianie szczytowej.



Fot.17. Budynek nr 74. Mieszkanie nr 3, rysy na ścianie kominowej.




Fot.18. Budynek nr 74. Rysy w ścianie klatki schodowej przy wejściu na strych.



Fot. 19. Jak na fot. 18 - zbliżenie.



Fot. 20. Budynek nr 74. Rysy w ścianie szczytowej na poziomie strychu.



Fot.21. Budynek nr 74, mieszkanie nr 9. Pęknięcie obudowy balkonu.



Fot.22. Widok budynków nr 78 i 74 od strony ulicy.